

Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre Humbert-Droz **HD8 automatique** avec un mouvement **La Joux Perret G100** monté dans nos ateliers.

Cette montre équipée d'un mouvement automatique se remonte elle-même par le mouvement naturel de votre poignet. Pour un remontage optimal, portez votre montre HD8 quotidiennement.

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert ☑ *Droz*

Notre atelier :
SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET - N° 562 821 017 00034

TEL : 03 81 50 23 87 - FAX : 03 81 50 07 65

Mode
D'EMPLOI

HD8
Montre automatique G100

Humbert ☑ *Droz*
La marque aux 4 Générations


www.humbert-droz.fr

Présentation et remontage manuel

Pour mettre en marche votre montre , si celle-ci est complètement arrêtée, maintenir la couronne en position O puis tourner du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, de 10 à 20 fois.

Attention : Ne pas forcer le remontage au delà de ce seuil, ceci pourrait endommager le mouvement...

Une fois entièrement remontée, votre montre accumule une réserve d'énergie suffisante pour fonctionner pendant environ 68 heures.



Réglage de l'heure, des minutes et de la date

Pour le réglage de l'heure et des minutes

- Tirer la couronne en position 2 : Faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa normale O.

Pour le réglage de la date rapide

- Tirer la couronne en position 1
- Faire tourner la couronne du bas vers le haut dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date souhaitée.
- Repousser la couronne dans sa position normale O.

Recommandation

Eviter de changer la date entre 22h et 1h du matin.

