

Mode
D'EMPLOI


Lou HD

Montre mécanique FE 163

Humbert  ***Droz***

La marque aux 4 générations

www.humbert-droz.fr



Présentation et remontage manuel


Pour mettre en marche votre montre et obtenir un réglage optimum, maintenir la couronne en position O, puis tourner du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ressentir un blocage qui signifie que le ressort du barillet, moteur de votre montre, est armé à fond. Votre réserve de marche est donc de 38 heures.

Attention : ne pas forcer le remontage au delà de ce seuil, ceci pourrait endommager le mouvement.

Réglage de l'heure et des minutes

Pour le réglage de l'heure et des minutes :

- Tirer la couronne en position 1 : faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale O.



Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre *Humbert⌚Droz* Lou HD, montre mécanique avec un mouvement français signé France Ébauche FE 163.

Cette montre équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel doit être remonté toutes les 25 heures.

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert⌚Droz

Notre atelier

SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N°562 821 017 00034

Tel : **03 81 50 23 87** - Fax : 03 81 50 07 65